

Dodávateľ: Termovízia; Servis a opravy VTZ, s.r.o. Poštová adresa: 930 03 Kráľovičove Kračany 85 Žabokreky 64 038 40 Žabokreky SLOVENSKO IČO: 50524437 DIČ: 2120356986 IČ DPH: SK Zapísané: Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66428/L Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Bra SWIFT: FIOZSKBA Faktúru vyhotovil: Chmelová Magdaléna		Faktúra číslo: FO21049 Objednávka číslo: OBJ21059 Dodací list číslo: SL60021059		
Obberateľ: Obec Mad Mad 200 930 14 Mad SLOVENSKO IČO: 00800201 DIČ: 2021112313 IČ DPH:		Poštová adresa: Obec Mad Mad 200 930 14 Mad		
Konečný príjemca: Miesto určenia: Bytový dom 231/5, Mad - oprava VTZ plynového		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		23.10.2021	23.10.2021	07.11.2021
		Forma úhrady: Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy: Naša preprava		
		Číslo účtu: 2501075042/8330		
		IBAN: SK71 8330 0000 0025 0107 5042		
		Suma k úhrade: 360,00		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		FO21049	0308	
		Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám v zmysle dohody a na základe Vašej email objednávky (Ext.č: 33/2021):
Odbornú opravu VTZ vykonanú v dňoch: 23.10.21; v objekte: Bytový dom 231/5, Mad; podľa SL60021059

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	O-001	Oprava VTZ plynového	1,50	hod	40,00	40,00		60,00	0,00	60,00
	D-001	Doprava	70,00	km	0,40	0,40		28,00	0,00	28,00
		Zľava (100 %)			-0,40	-0,40		-28,00		-28,00
	1307	Viess-Regulácia VBC114-C03	1,00	ks	300,00	300,00		300,00	0,00	300,00



Neobsahuje DPH : 360,00

Celková suma s DPH 360,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 360,00

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
Termovízia; Servis a opravy VTZ, s.r.o
Adresa sídla: 038 40 Žabokreky 64
Poštová adresa: 930 03 Kráľovičove Kračany 85

Moric Marek
Tel: 0911 277 665
e-mail: servis.vtz@gmail.com

Evidenčné č.	4311/2021
Došlo dňa:	25.11.2021
Kont. osoba:	
Schválil:	
Úhrad. dňa:	17. 11. 2021

Zákazkový list

Objednávka:

Dátum:

Strana / Celkový počet strán

SL 60021059

OBJ 21059

13.10.2021

1/1

tel.: 0911 277 665

non-stop havarijná služba

e-mail: servis.vtz@gmail.com

Termovízia; Servis a opravy V TZ, s.r.o.

sídlo: 038 40 Žabokreky 64

poštová adresa: 930 03 Kráľovičove Kračany 85

IČO: 50524437 DIČ: 2120356986

OR Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 66428/L

Objednávateľ /Kupujúci:* Obec Mad		Servis zariadenia: áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Súhlasím s orientačnou sumou eur	
Adresa: Mad 200 930 14		Typ kotla: atmosférický <input type="checkbox"/> kondenzačný <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Súhlasím s doplatkom eur	
IČO:* DIČ/IČ DPH:*		Typ strážcu plameňa: ionizačná elektróda <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Súhlas vlastníka so vstupom do objektu a	
Prevádzkovateľ: Bytový dom 231/5		termočlánok <input type="checkbox"/>		manipuláciou so zariadením som zabezpečil/a	
Adresa:		Druh paliva: ZP/23/		<input checked="" type="checkbox"/> Súhlas vlastníka so vstupom do objektu a	
IČO:* DIČ/IČ DPH:*		Statický tlak: mbar		demontážou materiálu v prípade neuhradenia	
Tel: e-mail:		Dynamický tlak: mbar		záväzkov som zabezpečil/a	
Požadované / reklamované*		Doba zapálenia: s Bezpečnostná doba: s		<input type="checkbox"/> Predĺžená / skrátená záručná lehota* mes.	
- Oprava		Emisie: merané <input type="checkbox"/> nemerané <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> VOP s prílohami som prevzal/a a súhlasím s nimi*	
Zariadenie - Typ a výrobné číslo:		Teplota spalín °C		<input checked="" type="checkbox"/> Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potreby	
Vitodens 111 81LA		Teplota v kotolni °C		Termovízia ... s.r.o. v zmysle zák.122/2013 Z.z. v z.n.p.	
749947220 1396109		O2 mg/m ³ %		Dátum, hodina:	
Závady:		CO2 mg/m ³ %		Meno a podpis	
- Kotel vykazuje systematickú chybu F4		CO ppm/mg/m ³		Pečiatka	
		Účinnosť spaľovania %		Vykonané dňa:	
		Kominová strata %		23.10.2021	
		Poznámky:		Počet km: 40	
		Kompletné čistenie zariadenia: <input type="checkbox"/>		Čas práce od: 15	
		Kontrola funkčnosti bezpečnostných prvkov: <input type="checkbox"/>		do:	
		Kontrola UK <input type="checkbox"/> TUV <input type="checkbox"/>		Vykonaný: Moric	
		expanzomatu: otvorený systém <input type="checkbox"/>		Pečiatka a	
		Skúška úniku plynu v kotolni: <input type="checkbox"/>		podpis:	
Prevedené práce:		Zariadenie sa z bezpečnostného hľadiska		Potvrdenie prevzatia odprac. hodín, materiálu a dopravy:	
- diagnostika		neľ odporúča používať *		Dátum, hodina:	
- konzultácia s Riessmann		Spotrebovaný materiál/ovár* Mn.		Meno a podpis	
- výmena RD.		Vid F021099		Pečiatka	
- Skúska OK ✓				Faktúra: FO 21099 Výdajka: VY 21035	
				PRIJMOVÝ pokladničný doklad	
				TERMOVÍZIA; SERVIS A OPRAVY VTZ, S.R.O.	
				038 40 ŽABOKREKY 64	
				IČO: 50524437 DIČ: 2120356986	
				PD: ČÍSLO:	
				DÁTUM:	
				SL:	
				PRIJATÉ OD: OBJEDNÁVATEĽ /PREVÁDZKOVATEĽ * IČO:	
				ADRESA: DIČ/IČ DPH:	
				ROZSAH/DRUH JEDN.CENA ZĽAVA CELKOM	
				Práca+doprava eur eur	
				Materiál eur eur	
		Celkom:		SÚČET: eur	
Osobitné / Iné dojednania:*				Slovom: eur	
<input checked="" type="checkbox"/> Táto objednávka je s povinnosťou platby				Vyhotožil:	
<input checked="" type="checkbox"/> Objednané služby/tovary* sú takej povahy, že od zmluvy nie je možné odstúpiť				Schválil:	
				Marek Moric Podpis prijemcu:	

* nehodiace sa prečiarknite